





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

## PLANTA DE LOCALIZAÇÃO


LOCAL / OBJETO: RUA EMILIO GARBELLOTTE - TAGUAÍ/SP - PROJETO DE CONTROLE DE EROSÃO E DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

PLANTA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL / OBJETO: RUA EMILIO GARBELLOTTE - TAGUAÍ/SP - PROJETO DE CONTROLE DE EROSÃO E DRENAGEM



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**

PLANTA – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – SEM ESCALA

LOCAL / OBJETO: RUA EMILIO GARBELLOTTE - TAGUAÍ/SP - PROJETO DE CONTROLE DE EROSAO E DRENAGEM

Relatório realizado dia 25 DE junho de 2019.



FOTO 1.3




FOTO 1.2




FOTO 1.1




FOTO 2.1



FOTO 2.2



FOTO 2.3



FOTO 2.4



FOTO 3.1




FOTO 4.1



FOTO 4.2



FOTO 5.1




FOTO 6.1



FOTO 6.2